



Problem:
 Große Geländearbeiten notwendig, daher vielleicht sehr teuer.

Natürlicher Geländeverlauf

Neuer Geländeverlauf

1.85 m Stützmauer