













































































Name	Breite	Tiefe	Höhe	Sichtbarkeit
 Fenster (nicht zu öffnen)	91	42	134	x
 Fenster (nicht zu öffnen)	91	42	134	x
 Fenster (nicht zu öffnen)	91	42	134	x
 Toilette	40	65	62	x
 Waschmaschine	60	59	85	x
 Wasserspeicher	100	100	200	x
 Elektroschrank	144	30	120	x
 Schiebefenster	143	52,9	210	x
 Doppelfenster	132	57,1	117	x
 Tür 98,5	98,5	81,2	208,5	x
 Wärmepumpe	78	100	100	x
 Spülmaschine	60	65	85	x
 basketball_net_and_board	109	60,9	105,6	x
 Wäschekorb	80	48	67,4	x
 clothes-horse	54	107	87	x
 induction-cooker-4-zones	56	49,5	0,4	x
 Couchtisch	135	70	44	x
 TV- Tisch	200	45	150	x
 Sessel	85	94	100	x
 Lampe	25	25	160	x
 cornerSofa	315	201	87	x
 Kamin	115,4	35,1	105	x
 fordFocus	205	500	155,1	x
 Garagentor	380	42	210	x
 fordFocus	205	500	155,1	x
 Kühlschr.	91	72,5	185	x
 Küchenschrank	432	64	85	x
 Gruppe -2-	350	204	98	x
 Fenster	91	57,1	120	x
 Küchenschrank	46	64	186	x
 Spülbecken	120	64	106	x
 Küchenschrank	160	66	60	x
 capa_Scene	60	60	60	x
 microwave	51,3	40,8	30,5	x
 Küchenschrank	242	64	85	x
 100x50	100	50	200	x
 Bett!	186,5	235	70	x
 Malm!	80	48	100	x
 Malm!	80	48	100	x
 window_2x1_with_sliders	346	42	210	x
 window_2x1_with_sliders	280	42	210	x

Name	Breite	Tiefe	Höhe	Sichtbarkeit
 ovenFront	60	6,7	55	x
 Schuhschrank!	91	45	81	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 !	67	52	99	x
 Tür	91,5	81,2	208,5	x
 spatifilum	100	93,9	109,7	x
 Pax	100	60	165	x
 Malm!	80	48	100	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Pax	100	60	165	x
 Malm!	80	48	100	x
 Badewanne	180	80	57	x
 offene Dusche	200	200	14,4	x
 bathroom_vanity	107,1	38,5	207,9	x
 Toilette	40	80	62	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Fenster	91	57,1	174	x
 Pax	100	60	165	x
 Fenster (nicht zu öffnen)	91	42	134	x
 shower_cabin	90	90	199	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Kleines Doppelfenster	132	57,1	134	x
 Kleines Doppelfenster	132	57,1	134	x
 Kleines Doppelfenster	132	57,1	134	x
 Tür	91,5	27,1	208,5	x
 Kleines Doppelfenster	132	57,1	134	x
 ficus	100	97,8	194,1	x
 double_door	176	14	210	x
 Sessel	94	85	100	x
 Fenster	91	57,1	174	x
 Malm!	80	48	100	x

